

**Акт ежегодного осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты**

№ 2

от 03 июня 2020 г.

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты

Адрес установки: г. Воркута, ул. Димитрова, д.16

Характеристика поверхности игровой площадки: асфальт

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Бревно гимнастическое (2шт.)	удовлетворительное	нет	покраска	
2	Песочница деревянная (2 шт.)	удовлетворительное	нет	покраска	
3	Столик детский	удовлетворительное	нет	покраска	
4	Гусеница	удовлетворительное	нет	покраска	
5	Паровозик (из бревна)	удовлетворительное	нет	покраска	

Комиссия по проведению осмотра детской игровой площадки в летний оздоровительный период в составе:

Председатель комиссии – С.Е. Осипенкова- заведующий;

Члены комиссии: Вокина И.В. - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; Рюмина Т.В.- старший воспитатель; Денисенко М.А. – воспитатель произвела визуальный осмотр оборудования, проверила качество установки, работоспособность, безопасность детского игрового оборудования на территории детской игровой площадки МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты и подтверждает его пригодность к дальнейшей безопасной эксплуатации.

Осмотр провела комиссия в составе:

Заведующий
Заместитель заведующего по
административно-хозяйственной работе
председатель профкома
Воспитатель

С.Е. Осипенкова

И.В. Вокина

Т.В. Рюмина

М.А. Денисенко